

PolystyreneLoop chiude i battenti

Fallita la società che nel giugno dell'anno scorso aveva avviato in Olanda il primo impianto dimostrativo per il riciclo fisico di rifiuti di polistirene da demolizione.

11 marzo 2022 12:27

L'8 marzo scorso la società olandese Polystyrene Loop BV ha dichiarato fallimento. Le ragioni - spiega la stessa società in una nota - sono legate ai ritardi nell'avvio dell'impianto dimostrativo, aggravati da eventi imprevedibili come la crisi pandemica e la recente impennata dei costi energetici.



PolystyreneLoop aveva inaugurato nel giugno scorso a Terneuzen, in Olanda, l'impianto dimostrativo per il riciclo fisico, mediante dissoluzione in solvente, di polistirene proveniente da lastre isolanti per edilizia (XPS ed EPS), con capacità iniziale di trattamento fino 3mila tonnellate annue di rifiuti a base stirenica ([leggi articolo](#)).